

ŠKUBAČKA PEŘÍ

I. Obecné informace

Jedná se o velmi snadno ovladatelnou škubačku, vhodnou ke škubání menší drůbeže, kuřat a holubů.

II. Návod

1. Po vyjmutí z krabice škubačku pečlivě zkontrolujte. Při přepravě mohlo dojít k uvolnění šroubu. Zkontrolujte spodní disk a hnací řemen.
2. Ujistěte se, že škubačka funguje, spusťte ji a nechte zhruba 3-5 minuty běžet.
3. Zamezte krvácení kuřete do škubačky, odstraňte hlavu a vložte kuře do vodní lázně o teplotě (30-50 °C), vodu přiměřeně osolte, sůl ochrání kůži před potrháním. Ujistěte se, že jsou všechna pera dostatečně mokrá.
4. Takto připravené kuře vložte do horké vody o teplotě (zhruba 75°C) a pomalu ohřejte všechno peří.
5. Uvedte stroj do chodu, a vložte do něj připravené kuře. V průběhu škubání kuře přiměřeně vlhčete, nejlépe horkou vodou. Oškubané peří, společně s použitou vodou odteče ze stroje ven.
6. Pokud bylo kuře správně připraveno, přibližný čas škubání byl neměl přesáhnout 2 minuty. Poté vypněte stroj.
7. Kuře zpracujte v co nejkratší časovém intervalu po porážce, u déle zabitého kuřete může dojít ke snížení efektivity škubání.

III. Upozornění

1. Pro vaši bezpečnost prosím nainstalujte chránič proti úniku a spojovací ochrannou lištu.
2. Nepřekračujte povolení napájení stroje
3. Napětí 220-240V
4. Frekvence 50/60HZ